

# Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Tel +41 81 257 24 15

E-Mail: info@alt.gr.ch

Internet: www.alt.gr.ch

Datum Kontakt 23.04.2021 Christian Gujan 081 257 26 77

Direktwahl E-Mail

christian.gujan@alt.gr.ch

Referenz

D19563

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden

Ringstrasse 10, 7001 Chur

Cumün da Zernez

Fadri Guler

Gemeindehaus Urtasch

7530 Zernez

# **Amtlicher Untersuchungsbericht**

**Allgemeines** 

Betrieb

Trinkwasserversorgung Zernez, 7530 Zernez, Nr. 28100

Für den Betrieb verantwortlich

Fadri Guler

Zweck der Kontrolle

Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung

eingehalten werden

Prüfverfahren

nach international anerkannten Regeln und Protokollen oder anderen validierten

Verfahren

Für die Erhebung verantwortlich

Georg Huber, Lebensmittelkontrolleur

Eingang der Proben im Labor

14.04.2021, 09:16 h

## Proben und Ergebnisse

464653 Zernez, GW Pumpwerk

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 13.04.2021, 10:00 h Flaschennummer: 3516 Probentemperatur: 7.0 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekühlt Probenanlieferung: persönlich

Nutzung: genutzt

Witterung: leichter Regen in den letzten 24h

Meereshöhe: 1478 m Koordinaten: 803300/175075

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Uran	190379	4.4 μg/L	max. 30 μg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Physikalische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Radon	190473	16.8 Bq/L	max. 100 Bq/L	TBDV Anh. 3	einwandfrei

## 464654 Zernez, Brunnen bei Haltestelle Scoula

## Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 13.04.2021, 10:00 h Flaschennummer: 3504 Probentemperatur: 4.7 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekühlt Probenanlieferung: persönlich

Nutzung: genutzt

Witterung: leichter Regen in den letzten 24h

Meereshöhe: 1470 m Koordinaten: 803078/175469

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Uran	190379	3.48 µg/L	max. 30 µg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei

## 464655 Brail, Brunnen Lataria

## Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 13.04.2021, 10:00 h Flaschennummer: 3486 Probentemperatur: 4.2 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekühlt Probenanlieferung: persönlich

Nutzung: genutzt

Witterung: leichter Regen in den letzten 24h

Meereshöhe: 1625 m Koordinaten: 798579/170229

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Uran	190379	2.57 µg/L	max. 30 µg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei

## 464656 Susch, Brunnen bei Garni Flüela

#### Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 13.04.2021, 10:00 h Flaschennummer: 3512 Probentemperatur: 6.2 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekühlt Probenanlieferung: persönlich

Nutzung: genutzt

Witterung: leichter Regen in den letzten 24h

Meereshöhe: 1426 m Koordinaten: 801701/180938

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Uran	190379	0.128 μg/L	max. 30 μg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei

## 464657 Susch, Brunnen bei Chasa Romana

## Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 13.04.2021, 10:00 h Flaschennummer: 3494 Probentemperatur: 6.2 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekühlt Probenanlieferung: persönlich

Nutzung: genutzt

Witterung: leichter Regen in den letzten 24h

Meereshöhe: 1417 m Koordinaten: 801861/181240

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Uran	190379	0.127 µg/L	max. 30 μg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei

## 464658 Lavin, Brunnen Plazza Gronda

## Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 13.04.2021, 10:00 h Flaschennummer: 3515 Probentemperatur: 4.5 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekühlt Probenanlieferung: persönlich

Nutzung: genutzt

Witterung: leichter Regen in den letzten 24h

Meereshöhe: 1419 m Koordinaten: 804089/183154

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Uran	190379	0.484 μg/L	max. 30 µg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn = nicht nachweisbar; SOPs und Konformitätsbewertung = siehe www.alt.gr.ch

## Freundliche Grüsse

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden

Christian Gujan Wasserkontrolleur Dr. Adrian Schmitt Stv. Kantonschemiker

# Bemerkungen

Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.blv.admin.ch.